

АКТ проведения ППР на объекте СЗО

№ r002-s0447

(Код объекта СКЗИ)

Дата « 24 » октября 20 23 г.

Наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Нижнее Бобино муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан

Адрес учреждения: 452556, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, село Нижнее Бобино, улица Солнечная, 2

Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел.:

Галиев Айрат Айдарович, и.о. директора МОБУ СОШ с.Нижнее Бобино 8(34770)26112

Хабутдинова Резида Рахимьяновна учитель информатики 89371623968 nbobinososh@rambler.ru

Исполнитель: Тахаутдинов Ранис Рафаэлович, инженер эл.связи 2 категории ГЭ Месягутовского ЦС

<p>Телекоммуникационный шкаф принадлежит Ростелеком?</p> <p>Важно! Устранение выявленных недостатков производится только на оборудовании, ЛКС и ТШ принадлежащем ПАО Ростелеком, на объектах где Ростелеком не является ЛОС, ППР проводится только на оборудовании СКЗИ, по остальным пунктам исключительно внешний осмотр с внесением комментариев в поле «дополнительная информация».</p>	<p align="center">Да <input type="checkbox"/> Нет* <input type="checkbox"/></p> <p><small>* Если ТШ не принадлежит Ростелеком, указать какому оператору связи принадлежит ТШ</small></p>	<p align="center">Оператор</p>
---	--	---------------------------------------

Пункты проверки	До ППР	После ППР (заполняется если в графе «До ППР» стоит статус «нет». Если не исправлено, то оставить комментарий в поле «дополнительная информация».)
1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком»		
1.1. Наличие маркировки ВОК	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.2. Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.3. Целостность кабель-каналов/гофрированной трубы	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.4. Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2. Проверка ТШ ПАО РТК/ЛОС		
2.1. Надежность крепления ТШ	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2.2. Наличие маркировки ТШ/полки (Брендирование)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2.3. Наличие на дверце шкафа схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2.4. Исправность запорного механизма двери	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2.5. Исправность заземления/ зануления	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2.6. Наличие мусора/пыли внутри и снаружи ТШ	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	Выполнена уборка: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3. Проверка оборудования		
3.3. Корректность монтажа КШ, (закреплен/установлен на полке)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3.1. КШ, КМУТ установлены в шкафу	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Исправлено: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

